

# Metodos de limpieza humeda de polvo de plomo



## Para limpiar adecuadamente el polvo de plomo, usted necesitara:

Detergente	2 cubetas	Guantes
Trapiador de algodón	Toalla de papel	Esprayador/Atomizador

### Sistema de 2 Cubetas para limpiar Pisos

1. Llene una cubeta con agua tibia y con detergente y dejar la otra cubeta vacia.
2. Remoja el trapiador en la cubeta que tiene el detergente. Exprime el exceso de agua en la cubeta vacia y emiece a trapiar el piso en una forma de “S”.
3. Repite el paso numero 2 hasta que trapie todo el piso. Cambie el agua cuando se hace demasiada sucia and recuerde a reemplasar el trapiador despues de cada limpieza.

### Metodos de Limpieza para Ventanas

1. Llene el esprayador/atonizador con agua tibia y detergente y agite bien.
2. Empezando en la parte de arriba de la ventana, rocíe y limpie el marco completamente de la ventana, incluyendo la repiza, usando un pedazo de toalla de papel. Desheche la toalla de papel cada vez que se pone muy sucia y continúe limpiando con un pedazo nuevo. Esto previene/evita re-contaminacion.
3. Repita el paso # 2 en el interior de la ventana. Asegurese de limpiar bien la parte onda donde se cierre la ventana.

### Limpieza Semanal

**Es muy importante que continuen limpiando usando el metodo humedo semanalmente. El polvo en el plomo es la causa numero uno de la intoxicacion de plomo.** Para reducir estar expuesto a el polvo de plomo, necesita limpiar mas frecuente (o usted debe maximizar en la limpieza). Limpiando semanalmente ayuda a reducir el riesgo de su familia de ser expuestos al plomo.

**CLEARCorps/Detroit**

**11148 Harper Ave. Detroit, MI 48213**

**(313) 924-4000**

Translation provided by Southwest Detroit Environmental Vision.